



Midden-Drenthe

Beilen, 25 juli 2017

Schriftelijke vragen conform art 33 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Midden-Drenthe

Betreft: roestvast staal boven zwembaden

Naar aanleiding van onderstaand artikel in het Dagblad van het Noorden van 15 juli 2017 stelt de fractie D66 de volgende vragen aan het college:

In het artikel staat dat de minister van Binnenlandse Zaken heeft besloten dat op 1 januari 2017 alle zwembaden met een rapport moeten aantonen dat er geen gevaarlijk roestvrijstaal in een bad aanwezig is. Het staal kan namelijk worden aangetast door chloordampen. Dit naar aanleiding van een dodelijk ongeval in 2011 in een Tilburgs zwembad.

Als spin-off heeft het Advies- en ingenieursbureau ARCADIS een enquête gehouden onder 1027 overdekte openbare en private zwembaden in Nederland. Het bleek dat de respons in de provincie Drenthe het laagst was met 55%.

1. Is het college op de hoogte van deze enquête?
2. Heeft ARCADIS het college benaderd om in deze enquête mee te doen?
3. Heeft de gemeente Midden-Drenthe meegedaan aan deze enquête?

Namens de D66 fractie,

Ing. J.A. Westerdijk

Dagblad van het Noorden 15 juli 2017

Noordelijke zwembaden zwijgzaam over gevaarlijk staal



Veel noordelijke zwembaden hebben niet gereageerd op een oproep om gevaarlijk roestvast staal boven de bassins te melden. Dat komt naar voren uit een onderzoek van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis.

Aanleiding was een noodlottig ongeval in 2011 in een Tilburgs zwembad. Een vijf maanden oude baby kwam om het leven doordat een geluidsbox naar beneden viel die met roestvast staal was opgehangen.

Vorig jaar besloot PvdA-minister Plasterk van Binnenlandse Zaken dat alle zwembaden voor 1 januari 2017 met een rapport moeten aantonen dat er geen gevaarlijk roestvrij staal in hun bad aanwezig is. Het materiaal kan worden aangetast door chloor.

Enquête

Arcadis heeft een enquête gehouden onder 1027 overdekte zwembaden in Nederland. Daaronder vallen openbare zwembaden en baden in hotels, vakantieparken, zorginstellingen en sportcomplexen. Het blijkt dat slechts 20 procent van de binnenbaden aan de verplichting voldoet. Plasterk noemt dan percentage 'zeer teleurstellend'.

329 zwembaden (32 procent) hebben in het geheel niet gereageerd. Van deze baden is het dus niet duidelijk of er roestvast staal aanwezig is.

De respons was nog het laagst in Groningen (54 procent) en Drenthe (55 procent). Niet alleen baden bij instellingen, ook openbare zwembaden in onder meer Borger, Delfzijl, Haren, Hoogeveen, Leek, Winschoten, Zuidlaren en Oldekerk reageerden niet.

Actie

Bedrijfsleider Marieke van der Veen van Sportcentrum Eekeburen in Oldekerk erkent dat ze de enquête niet heeft ingevuld. Het betekent niet dat er geen actie is ondernomen. „Naar aanleiding van het ongeval hebben we een paar jaar geleden de roestvast stalen schroeven in het dak vervangen. Volgende week gaat het zwembad dicht, omdat de bevestiging van de tl-buizen wordt verstevigd.”

Ook bedrijfsleider Maris Marissen van zwembad Hunzedal in Borger heeft niet gereageerd, 'maar wel in opdracht van eigenaar Roompot het staal in het bad laten verwijderen', verzekert hij.