

Excursie wegen- en bruggenonderhoud

5 oktober 2016

Naam: Ingevuld Raadsleden Gemiddeld	Wegcategorie: Erftoegangsweg A (50 km/u)
Weg + voetpad + fietspad: Esweg Beilen	Intensiteit: 7.000 – 9.000 mvt/etm

Belangrijkste verkeersdoelgroep(en)					
(score 1 t/m 5, 1 = meest belangrijk 5 = minst belangrijk)					
Voetgangers	Fietzers	Personenauto's	Vrachtauto's	Landbouw	
2,83	1,83	1,08	3,18	3,91	

Kwaliteit/onderhoudstoestand			
Goed		Matig	Slecht
			
			
Weg	5x	8x	
Voetpad	2x	5x	5x
Fietspad		9x	3x

Vervolg					
	Niks doen	Verwijderen	Afwaarderen	In stand houden	Opwaarderen
Weg	3x			5x	4x
Voetpad	1x			4x	7x
Fietspad				5x	7x

Beleidsthema's					
(score 1 t/m 6, 1 = meest belangrijk 6 = minst belangrijk)					
Duurzaamheid (milieu)	Duurzaamheid (constructie)	Veiligheid	Comfort	Uitstraling	Goedkoopste oplossing
2,92	1,50	1,33	3,25	3,42	4,55

Maatregel					
	Zandweg	Herstraten	Nieuwe stenen	Asfalt	Beton
Weg		6x	3x	2x	
Voetpad		4x	9x		
Fietspad		4x	5x	2x	1x

Opmerkingen/aantekeningen
Meer ruimte z.o.z.

Opmerkingen/aantekeningen

Excursie wegen- en bruggenonderhoud

5 oktober 2016

Naam:	Wegcategorie: Erftoegangsweg A (80 km/u)
Weg + berm: Beilervaat	Intensiteit: (H'smilde) 1.000–3.300 (Beilen) mvt/etm

Belangrijkste verkeersdoelgroep(en) (score 1 t/m 5, 1 = meest belangrijk 5 = minst belangrijk)					
Voetgangers	Fietsers	Personenauto's	Vrachtauto's	Landbouw	
4,6	2,4	1	3,18	2,27	

Kwaliteit/onderhoudstoestand		
Goed	Matig	Slecht
		
		

Weg		5x	8x
Berm	X	5x	7x

Vervolg					
	Niks doen	Verwijderen	Afwaarderen	In stand houden	Opwaarderen
Weg		1x	2x	5x	5x
Berm			1x	6x	6x

Beleidsthema's (score 1 t/m 6, 1 = meest belangrijk 6 = minst belangrijk)					
Duurzaamheid (milieu)	Duurzaamheid (constructie)	Veiligheid	Comfort	Uitstraling	Goedkoopste oplossing
3,55	1,83	1,17	2,92	4,50	4,27

Maatregel					
	Zandweg	Klinkers	Slijtlaag	Asfalt	Beton
Weg			2x	7x	3x

Maatregel					
	Aanvullen	Graskeien	Passeerhavens	Weg smaller	Weg breder
Berm	5x	4x	3x	2x	1x

Opmerkingen/aantekeningen	
Meer ruimte z.o.z.	


Opmerkingen/aantekeningen

Excursie wegen- en bruggenonderhoud

5 oktober 2016

Naam:	Wegcategorie: Langzaam verkeerbrug
Brug: Hendrik Oostdraai, Hoogersmilde	Intensiteit: Niet bekend

Belangrijkste verkeersdoelgroep(en) (score 1 t/m 6, 1 = meest belangrijk 6 = minst belangrijk)					
Voetgangers	Fietsers	Personenauto's	Vrachtauto's	Landbouw	Scheepvaart
1,58	1,17	5,67	6	5,33	2,63

Kwaliteit/onderhoudstoestand			
Goed		Matig	Slecht
			
			
			
Brug	4x	8x	1x
Rem-werk		9x	3x

Vervolg					
	Niks doen	Verwijderen	Afwaarderen	In stand houden	Opwaarderen
Brug		6x		6x	1x
Rem-werk	1x	6x		4x	

Beleidsthema's (score 1 t/m 6, 1 = meest belangrijk 6 = minst belangrijk)					
Duurzaamheid (milieu)	Duurzaamheid (constructie)	Veiligheid	Comfort	Uitstraling	Goedkoopste oplossing
3,18	2,45	1,75	4	4,3	3,8

Maatregel				
Stalen brug	Kunststof brug		Handbediend	Op afstand bediend
1x	4x		2x	3x

Opmerkingen/aantekeningen
Meer ruimte z.o.z.

Opmerkingen/aantekeningen

Excursie wegen- en bruggenonderhoud

5 oktober 2016

Naam:	Wegcategorie: Erftoegangsweg B (60 km/u)
Weg: Molenkamp Hijken	Intensiteit: Niet bekend: erg laag

Belangrijkste verkeersdoelgroep(en) (score 1 t/m 5, 1 = meest belangrijk 5 = minst belangrijk)					
Voetgangers	Fietsers	Personenauto's	Vrachtauto's	Landbouw	
3,14	4	3,67	3	1,27	

Kwaliteit/onderhoudstoestand			
Goed		Matig	Slecht
			
Weg	1x		10x

Vervolg					
Niks doen		Verwijderen	Afwaarderen	In stand houden	Opwaarderen
Weg	2x	5x	1x	2x	

Beleidsthema's (score 1 t/m 6, 1 = meest belangrijk 6 = minst belangrijk)					
Duurzaamheid (milieu)	Duurzaamheid (constructie)	Veiligheid	Comfort	Uitstraling	Goedkoopste oplossing
2,43	2,25	2,13	4	4,38	2

Maatregel					
	Zandweg	Klinkers	Slijtlaag	Asfalt	Beton
Weg	6x				3x

Opmerkingen/aantekeningen
Meer ruimte z.o.z.

Opmerkingen/aantekeningen

Excursie wegen- en bruggenonderhoud

5 oktober 2016

Naam:	Wegcategorie: Erftoegangsweg A (80 km/u) (naar 60)
Weg + berm: Oranjekanaal	Intensiteit: 800 mvt/etm

Belangrijkste verkeersdoelgroep(en) (score 1 t/m 5, 1 = meest belangrijk 5 = minst belangrijk)					
Voetgangers	Fietsers	Personenauto's	Vrachtauto's	Landbouw	
4,64	2,55	1	2,75	2,58	

Kwaliteit/onderhoudstoestand			
Goed		Matig	Slecht
			
			
Weg	7x	5x	
Berm	2x	8x	2x

Vervolg					
	Niks doen	Verwijderen	Afwaarderen	In stand houden	Opwaarderen
Weg	Xx			9x	2x
Berm				4x	8x

Beleidsthema's (score 1 t/m 6, 1 = meest belangrijk 6 = minst belangrijk)					
Duurzaamheid (milieu)	Duurzaamheid (constructie)	Veiligheid	Comfort	Uitstraling	Goedkoopste oplossing
3,33	1,89	1,18	3,80	4,64	3,89

Maatregel					
	Zandweg	Klinkers	Slijtlaag	Asfalt	Beton
Weg			2x	9x	1x

Maatregel					
	Aanvullen	Graskeien	Passeerhavens	Weg smaller	Weg breder
Berm		11x	4x	2x	

Opmerkingen/aantekeningen
Meer ruimte z.o.z.

Opmerkingen/aantekeningen

Excursie wegen- en bruggenonderhoud

5 oktober 2016

Naam:	Wegcategorie: Erftoegangsweg B (30 km/u)
Straat + berm: Flintenweg Orvelte	Intensiteit: Niet bekend, veel voetgangers

Belangrijkste verkeersdoelgroep(en)					
(score 1 t/m 5, 1 = meest belangrijk 5 = minst belangrijk)					
Voetgangers	Fietzers	Personenauto's	Vrachtauto's	Landbouw	
1	1,73	3,1	4,75	4	

Kwaliteit/onderhoudstoestand			
Goed		Matig	Slecht
			
			
Straat	2x	5x	3x
Berm	2x	4x	4x

Vervolg					
	Niks doen	Verwijderen	Afwaarderen	In stand houden	Opwaarderen
Straat	1x			8x	4x
Berm				7x	6x

Beleidsthema's					
(score 1 t/m 6, 1 = meest belangrijk 6 = minst belangrijk)					
Duurzaamheid (milieu)	Duurzaamheid (constructie)	Veiligheid	Comfort	Uitstraling	Goedkoopste oplossing
3,29	3,44	2	3,67	1	5,29

Maatregel					
	Zandweg	Herstraten	Nieuwe stenen	Keitjes	Betonprint
Straat		11x		1x	

Maatregel					
	Aanvullen	Keitjes	Passeerstrook	Weg smaller	Weg breder
Berm	6x	6x			

Opmerkingen/aantekeningen
Meer ruimte z.o.z.

Opmerkingen/aantekeningen

Excursie wegen- en bruggenonderhoud

5 oktober 2016

Naam:	Wegcategorie: Erftoegangsweg B (30 km/u)
Straat: De Kampen, Kromme, Westerbork	Intensiteit: Niet bekend, bestemmingsverkeer

Belangrijkste verkeersdoelgroep(en) (score 1 t/m 5, 1 = meest belangrijk 5 = minst belangrijk)					
Voetgangers	Fietzers	Personenauto's	Vrachtauto's	Landbouw	
1,82	1,25	2,08	4,33	5,11	

Kwaliteit/onderhoudstoestand			
Goed		Matig	Slecht
			
			
Straat		9x	4x

Vervolg					
	Niks doen	Verwijderen	Afwaarderen	In stand houden	Opwaarderen
Straat	1x	1x		5x	5x

Beleidsthema's (score 1 t/m 6, 1 = meest belangrijk 6 = minst belangrijk)					
Duurzaamheid (milieu)	Duurzaamheid (constructie)	Veiligheid	Comfort	Uitstraling	Goedkoopste oplossing
3,6	1,75	1,64	3,27	3	4,3

Maatregel					
	Zandweg	Herstraten	Nieuwe stenen	Asfalt	Beton
Straat		11x	2x		

Opmerkingen/aantekeningen
Meer ruimte z.o.z.

Opmerkingen/aantekeningen

Excursie wegen- en bruggenonderhoud

5 oktober 2016

Naam:	Wegcategorie: Erftoegangsweg A (80 km/u)
Duikerbrug: Beilerweg, Wijster	Intensiteit: 1.300 mvt/etm

Belangrijkste verkeersdoelgroep(en) (score 1 t/m 5, 1 = meest belangrijk 5 = minst belangrijk)					
Voetgangers	Fietsers	Personenauto's	Vrachtauto's	Landbouw	
4	2,6	1,1	1,9	2	

Kwaliteit/onderhoudstoestand		
Goed	Matig	Slecht
		
Duiker-brug	X	Xxxxxxxxxx

Beleidsthema's (score 1 t/m 6, 1 = meest belangrijk 6 = minst belangrijk)					
Duurzaamheid (milieu)	Duurzaamheid (constructie)	Veiligheid	Comfort	Uitstraling	Goedkoopste oplossing
3,83	1,89	1,6	3,5	5,43	2,9

Maatregel					
	Houten brug	Stalen brug	Betonnen brug	Kunststof brug	Dam/duiker
Duikerbrug			2x		6x

Opmerkingen/aantekeningen
Meer ruimte z.o.z.

Opmerkingen/aantekeningen